


車種別接続情報


管理 No. C-0050

| | | | |
|--------|--------------------|------|---------|
| メーカー | マツダ | 車体型式 | HB25S |
| 車種 | キャロル (プッシュスタート無し車) | 年式 | H21.12~ |
| 専用ハーネス | S-114 | | |

●ドアロック制御の取り付けはできません。



ヒューズボックス部正面



L端子を接続する場合、足元ヒューズボックス部 (エンジンルーム側) に中継コネクタが3つ、ヒューズボックスに付いています。その中継ケーブルをヒューズボックスから外すと手を入れるスペースができて作業が行えます。なお、側面のコネクタを外す時、コネクタは直接目視できません。